

COMUNE DI MINTURNO PROVINCIA DI LATINA MESE DI AGOSTO 2019

RAPPORTO	REDATTORI DEL RAPPORTO	NORMA CONTESTATA	DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE
ORDINANZA N. 50/2019	SERVIZIO URBANISTICA	ARTT. 27,30 e 31 D.P.R. 380/01 e s.m.i. e L.R. 15/08	MINTURNO – Via Santa Reparata snc, sul terreno distinto in catasto al foglio n. 40 particella 2234. ➤ “Realizzazione di n. 1 unità abitativa, di recente costruzione/ristrutturazione, di forma rettangolare delle dimensioni lineari pari a mt. 9.00 x 4.80, con tetto a doppia falda spiovente, avente altezza al culmine pari a mtl. 3.50 a alla fine falda mtl. 2.60. Immobile munito di n. 4 finestre, n. 1 porta/finestra e n. porta accesso. Munita di infissi interni. Suddivisione interna consta n. 1 locale ingresso/ cucina, n. 2 camere letto e n. 1 bagno. Rilevati recente realizzazione piattaforma cemento posizionata lungo intero perimetro immobile”.
ORDINANZA N. 51/2019	SERVIZIO URBANISTICA	ARTT. 27,30 e 31 D.P.R. 380/01 e s.m.i. e L.R. 15/08	MINTURNO – Via Santa Reparata snc, sul terreno distinto in catasto al foglio n. 40 particella 36. ➤ “Realizzazione piattaforma cemento armato dimensioni mt. 6 x 10 circa, superficie complessiva mq. 60 circa, su cui è stata posizionata abitativa, sospesa da terra, delle dimensioni lineari pari a mt. 5,50 x 6,00 circa per complessivi mq 33 circa. Immobile fornito di energia elettrica ed acqua. Accesso particella n. 36 del foglio n. 40 garantito attraverso servitù di passaggio mtl 2,20. Recinzione costruita da pali in ferro e rete metallica elettrosaldata divisoria particelle n. 36 e 2234. Scarico reflui prodotti garantito attraverso sistema stabile di collettamento confluyente reflui di gestore servizio idrico integrato, Acqualatina, con contratto stipulato da circa un mese. Immobile ispezionato costituito in parte da unità mobile targata AE85516”.



Il Segretario Generale
 Dott.ssa Franca Sparagna