

COMUNE DI MINTURNO PROVINCIA DI LATINA MESE NOVEMBRE 2019

RAPPORTO	REDATTORI DEL RAPPORTO	NORMA CONTESTATA	DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE
n. 66 del 19.11.2019	SERVIZIO URBANISTICA Responsabile del Servizio Dott. P. Sarao	Art. 10 D.P.R. 380/2001 – Artt. 136 e 142 D.L.vo 42/2004 – 23 ter D.P.R. 380/2001 – 93 e 94 D.P.R. 380/2001	Immobile esistente distinto in catasto al Foglio n. 27 particelle 497 e 975 - Ordinanze di demolizione n. 66 del 20.12.2019. Nota prot. 1168 del 15.01.2020



Il Segretario Generale
Dott.ssa Franca Sparagna