



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio 3 Tecnico urbanistica Igiene

Registro Ordinanza n. 3 del 20 gennaio 2020

OGGETTO: CONTIGIBILE ED URGENTE PER PERICOLO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Il giorno **13** dicembre 2019 a causa delle avversità atmosferiche (vento forte) si è verificato la caduta di un albero di Pino posto all'interno della Pineta di Via Santa Reparata invadendo Via Padre Casagrande;

il giorno **22** dicembre 2019 a causa delle avversità atmosferiche si è verificato la caduta di 2 alberi di Pino posti all'interno della Pineta di Via Santa Reparata oltre alla caduta da un albero di Pino di una pigna creando danni ad un autovettura;

al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata con ordinanza n.3 del 07.01.2020 il Comando di Polizia Locale ha disposto la chiusura, temporanea, del tratto di Via Casagrande (ex traversa Via Spiritiera);

Accertato da visura catastale, che l'immobile/terreno, sito in Marina di Minturno in Via S. Reparata, censito omissis....., interessato dalla caduta degli alberi di Pino, risulta essere di proprietà della omissis.....;

Verificato

che omissis.....

Considerato che per la sopra descritta situazione occorre con ogni urgenza provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la Legge 241/1990;





Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio 3 Tecnico urbanistica Igiene

ORDINA

Alla omissis..... proprietaria dell'immobile/terreno, sito in marina di Minturno in Via S. Reparata, , censito omissis.....a provvedere:

- Entro e non oltre **10 giorni**, dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione degli alberi di pino caduti a causa delle avversità atmosferiche in modo da evitare rischi per la pubblica e privata incolumità;
- Ad effettuare, tramite tecnico esperto, una verifica delle condizioni vegetative sanitarie e della staticità essenze arboree, presenti all'interno della proprietà sita in Via Santa Reparata marina di Minturno;
- ove se ne ravvisasse la necessità, del loro eventuale abbattimento la S.V. dovrà presentare al Servizio 3 Tecnico – Urbanistica – Ambiente, del Comune di Minturno, comunicazione di taglio alberi con allegato copia della relazione peritale, per l'eventuale **N.O.** di competenza da rilasciare;

AVVERTE

Che trascorso inutilmente il predetto termine senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto ordinato, si provvederà all'esecuzione d'Ufficio con rivalsa delle spese sostenute, oltre alla denuncia all'autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'art. 650 del C.P.;

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt.3/5 comma 5/3 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il dott. Pasquale **SARAO** Responsabile del Servizio 3 Tecnico – Urbanistica- Ambiente;





Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio 3 Tecnico urbanistica Igiene

DISPONE

che la stessa sia notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- Alla omissis.....

- Al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'esatto adempimento di quanto in essa contenuto;

INFORMA

che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n° 241 al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Minturno 20 gennaio 2020



Il Responsabile Del Servizio
F.t. Dott. Pasquale SARAO